


번개의 위험이 있을 때는 고소작업대(MEWP)를 작동하지 마십시오.



적절한 피난처를 찾고 폭풍우가 지나갈 때까지 기다립니다.



전 세계적으로 고소작업대의 안전하고
효과적인 사용을 촉진합니다

다운로드 www.ipaf.org/andyaccess

Ref. A32 MA-1134-1222-1-ko