

禁止从平台工作栏中向外跳跃



始终用三点接触式的方式进入和离开平台工作栏框



在全球範圍內促進並實現
安全和有效地使用高空作業設備

在下列網址下載免費招貼畫 www.ipaf.org/andyaccess

Ref. A14 MA-776-0924-3-zh-Hans